PONCEAU RECTANGULAIRE

Joint D'étanchéité





Étape 1 :
Positionnement du butyl avant
l'emboîtement des pièces



Étape 2 :
Écrasement du butyl après
l'emboîtement des pièces